

## シールキット 構成部品変更のお知らせ

次の通り構成部品の変更を行いましたのでご確認を宜しくお願い申し上げます。

**対象品番**      MP-118

**変更内容**      ブッシュ追加の為。

**変更理由**      純正品番変更になりブッシュが追加された為。  
(04478-47010 →04478-47040)

**切替タイミング** 弊社在庫消化後